

508055 - NF-40

Cabo: RGU-58



Instrução de Montagem



Introduza no cabo a porca redutora, a arruela de encosto e a bucha prensa cabo.




Remova 7 mm de capa preta expondo a blindagem. Cuidado para não desfia-la.



Introduza a bucha cônica até encostar na capa preta. Desfie a blindagem envolva a bucha cônica sem ultrapassa-la.



Remova 2.5 mm do dielétrico expondo o condutor central. Estanhe-o.




Solde o pino de contato e aproxime a bucha prensa cabo mais a arruela de encosto na bucha cônica.



Introduza a ponta montada no conector. Rosqueie a porca redutora ao corpo do conector com auxílio de uma chave fixa de 14 mm e uma de 3/8" dê o aperto final. Este aperto deve ser o suficiente para travar o cabo

508055 - NF-40

Cabo: RGU-58



Decape

