

MONTAGEM DO SUPORTE



Calha




Porta mala

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM (BASE A)

- 1 - Passe o conector (D) no suporte.
- 2 - Rosqueie a porca intermediária (A) no conector (D). Obs.: O anel o'ring (B) já vai inserida na porca intermediária (A).
- 3 - Inserir a borracha de vedação (C) sobre a porca intermediária.
- 4 - Conectar a antena no conjunto montado.

Obs.: Montagem só se aplica para base A.



SEQUÊNCIA DE MONTAGEM (BASE E)

- 1 - Passe o conector (D) no suporte com as arruelas inseridas. Obs.: A borracha de apoio (C) já vai fixada no conector (D).
- 2 - Rosqueie a porca (A) no conector (D).
- 3 - Inserir a borracha de vedação (B) sobre a porca (A).
- 4 - Conectar a antena no conjunto montado.

Obs.: Montagem só se aplica para base E.

